


停電時マニュアル(2013/1/10 山田)



レーザーの電源を落とす。



ソフトを終了し、PCの電源を切る。



コントローラの電源を切る。



背面のブレーカーを落とす。

停電復帰後は逆順で電源を入れる